

Espeen Hissi
huoltaa, korjaa
ja modernisoi



ESPEON
HISSI



Pidämme mitä lupaamme

ESPOON HISSI vastaanotti 25 vuotta sitten ensimmäisen hissien kunnossapitosopimuksen. Pidämme edelleen huolta siitä ja 3000 muusta pääkaupunkiseudun hissistä.

Meidät tunnetaan varmana ja luotettavana toimijana, jonka tinkimätön työn jälki takaa hissien pitkäaikaisen ja turvallisen käytön. Meille hissit ovat yksilöitä, jotka kuuluvat talon ilmeeseen ja joita tulee huoltaa asiantuntemuksella ja kunnioituksella.



1993 perustettu Optimakers Oy omaa monivuotisen kokemuksen hissien sisustuksista sekä hissirakenteiden valmistuksesta.

Takaamme korkean laaduntuottokyvyn sekä nopeat toimitusajat.

Optimakers Oy | Valoniementie 1, 21600 Parainen
Puh. (02) 454 7100 | Faksi (02) 454 7170 | optimakers@optimakers.fi



EXCELLENCE IN COMPONENTS



SYSTEMS
DOORS
CARS
DRIVES
SAFETY



Wittur Sweden AB • Tel: +358 (0) 50 337 1654 • Fax: +46 8 564 755 41
Area Manager Finland e-mail: risto.rautiainen@wittur.se • www.wittur.com

Ammatti- taitoista saneerausta

HISSIEN MODERNISOINTI on toimintamme nopeimmin kasvava osa-alue. Vanhan hissin modernisointi tekee siitä lähes uuden veroinen. Hissin turvallisuus paranee ja käyttöikä kasvaa kymmenillä vuosilla.

Saneeraamme jokaisen hissin laadukkaasti ja yksilöllisesti kohteen vaatimukset huomioon ottaen. Teemme hissin pintaremontin, napiston vaihdon, valaistuksen, koneiston ja sähkölaitteiden uusimisen sekä vaihdamme ovetkin turvallisempiin.



TURVATIIMI

www.turvatiimi.fi

jukka.hynynen@turvatiimi.fi

vaihde 0207 363 200

HELPDESK-PALVELUT

- 24/7 puhelinpäivystys
- Vikailmoitusten vastaanotto
- Huoltopyyntöjen vastaanotto
- Avainpalvelut
- Pääkäyttöpalvelut
- Teknisten hälytyksien vastaanotto
- Hälytyskuvavalvontapalvelut

PALVELUN EDUT

- Leikkaa tehokkaasti yrityksen omia kuluja
- Säästää aikaa
- Vapauttaa resursseja laadusta tinkimättä
- Parantaa kustannustehokkuutta
- Parantaa palvelun laatua



NP-1

The sky's the limit



Kannamme vastuun kaikenikäisistä hisseistä

On aika harkita hissien peruskorjausta viimeistään sitten, kun sen vuosittaiset korjauskustannukset alkavat nousta. Hissi ei ehkä ole toimintavarma, sen vaatimia varaosia ei ole enää saatavissa tai hissien ilme saattaa vaatia uudistamista. Asiantuntijamme kartoittaa hissien nykytilanteen ja keskustelee peruskorjaustarpeesta yhdessä asiakkaan kanssa.

Hissien kunto tulisi kartoittaa noin 10 vuoden jälkeen käyttöönotosta. Espoon Hissin luotettavista kuntoarvioista selviää kattavasti hissien kulumien osien toimintakunto ja se, koska osat tulisi korvata uusilla. Kysy kuntoarviota!

Nopeasti ja varmasti

24/7
-päivystys
020 781 1888

Osaavat ammattilaisemme hoitavat pääkaupunkiseudulla tuhansien teknisesti tasoltaan erilaisten hissien kunnossapitoa ja huoltoa. Säännöllinen kunnossapito pidentää hissien käyttöikä ja varmistaa hissien turvallisen käytön.

Me korjaamme hissien kuin hissien välittömästi ja ammattitaidolla heti, kun työ on hyväksytty suoritettavaksi. Yleisimmät osat ja laitteet ovat korjausmiehen mukana autossa jo valmiiksi.



Täydelliset hissijärjestelmät

Me suunnittelemme ja valmistelemme kaiken tyyppisiä hissejä, sekä uudisrakennuksiin että modernisointeihin.

Toimitamme täydellisiä ratkaisuja kaikkiin tarpeisiin.





Espoon Hissi Oy

Olarinluoma 16 A
02200 Espoo

P 020 7811 888
F 020 7811 870
espoon.hissi@espoonhissi.fi

www.espoonhissi.fi



Tiesitkö, miten vakuuttamisen erikoisliike voi auttaa sinua hallitsemaan yrityksesi riskejä?

Tarjoamme yrityksellesi helpon tavan tarkistaa, että riskit ovat hallinnassa ja vakuutukset kunnossa.



Tule nyt maksuttomaan riskikartoitukseen Fenniaan.

Keskustelemalla asiantuntijamme kanssa tunnistat toimialaasi ja henkilöstöosi liittyvät riskit. Sen jälkeen päätät mitä riskejä vakuutat.

Meiltä saat kätevästi kaikki vakuutus palvelut sekä lisäksi sijoittamisen ja säästämisen ratkaisut.

Ota yhteyttä lähimpään liikkeeseemme, soita **010 503 8818** tai jätä yhteydenottopyyntö osoitteessa **fennia.fi**.

Tervetuloa vakuuttamisen erikoisliikkeeseen!



Vakuuttamisen erikoisliike

